

A assembler soi-même par soudure, fiche mâle coudée.

*Réparez ou fabriquez
rapidement plusieurs
cordons.*



Fiche mâle 4 mm coudée. Raccord câble par soudure. Assemblage sans outil. Protection 1000 V CAT III / 600 V CAT IV, 20 A. Réf. 1067/S.